

PER **PUNTELLAMENTO** SI INTENDE QUALSIASI FORTIFICAZIONE PER IL CONTENIMENTO DEL TERRENO, CHE VIENE POSIZIONATA IN TRINCEE O POZZI, CONTEMPORANEAMENTE O SUCCESSIVAMENTE ALL'SCAVO;

È UTILIZZATA ANCHE NELLE GALLERIE, SEBBENE IN QUESTO CASO LA PROCEDURA DI LAVORO SIA DIVERSA. LA SUA FUNZIONE È QUELLA DI PROTEGGERE GLI OPERAI CHE LAVORANO ALL'INTERNO, EVITARE SMOTTAMENTI E LIMITARE I MOVIMENTI DEL TERRENO.

PANNELLO
O SCUDO



GUIDE

PUNTELLI



Entra nel pozzo o nella trincea **solo** quando il sistema di puntellamento è stato installato e mantiene stabili le pareti dell'area. In questo modo eviterai il rischio di seppellimento a causa del crollo del terreno adiacente.

All'inizio del lavoro, **controlla i puntelli** sotto la supervisione del tuo responsabile. Assicurati che i puntelli siano perpendicolari ai pannelli di blindaggio e ben fissati, che non vi siano vibrazioni in prossimità dello scavo o del pozzo e presta sempre particolare attenzione quando il lavoro è rimasto fermo per più di un giorno, ha piovuto o ha gelato.



Usa una **scala** per entrare e uscire dallo scavo o dal pozzo. Ricorda che la scala deve sporgere di 1 metro sopra il puntellamento.

Le **acque sotterranee e piovane** che compaiono in una trincea o in un pozzo devono essere evacuate o controllate, poiché possono compromettere la stabilità del terreno.



Affinché il puntellamento funzioni correttamente, **deve essere ben rivestito lateralmente**. In caso contrario, potrebbe verificarsi uno spostamento orizzontale dello stesso, causando un incidente.

Per attraversare una trincea o un pozzo, è necessario utilizzare una passerella con ringhiera, listello intermedio e tavola fermapiède. Se queste condizioni **non sono soddisfatte, non attraversare utilizzando una tavola, una lamiera o simili, né camminare sui bordi delle protezioni o dei pannelli, né sui puntelli**.

